

Wiadomości

Środa, 24 listopada 2021

Odnowiona kapliczka w Kokotowie

Poszczególne człony kapliczki mają formę prostopadłościanów. Dolny element posiadał w nieregularnie prostokątnej płycinie ściany frontальной inskrypcję fundacyjną. We frontowej ścianie znajdują się dwie skrzynkowe nisze z przeszklonymi drewnianymi drzwiczkami. W górnej niszy znajduje się drewniana rzeźba Matki Boskiej Królowej z Dzieciątkiem, a w dolnej obrazek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kapliczka posiada trójkątne zwieńczenie z daszkiem z dachówek ceramicznych i metalowym, ażurowym krzyżem.

Kapliczka wymagała przeprowadzenia pilnych prac renowacyjnych: wykonano nowy fundament z izolacją przeciw podciąganiu wody, usunięto niewłaściwe i zbyt mocne tynki ze ścian, po odsłonięciu wątku ceglanego przeprowadzono dezynfekcję i wzmocnienie strukturalne osłabionej cegły, wszystkie drewniane elementy również zostały poddane konserwacji.