

# Wiadomości

Środa, 26 września 2012

## Odnowa kapliczki MB z Dzieciątkiem w Golkowicach

Elementy kapliczki zostały zdemontowane i przewiezione do pracowni konserwatorskiej , gdzie od kilku miesięcy trwają prace nad przywróceniem ich do stanu pierwotnego. Jeszcze w tym roku prace zostaną zakończone i Gminie Wieliczka przybędzie kolejna odrestaurowana kapliczka. Prace finansowane są z gminnego funduszu na renowację zabytkowych kapliczek.

### **Z tego samego funduszu w ubiegłym roku dokonano remontu i renowacji następujących kapliczek:**

- 1)Podstolice, krzyż drewniany z pasyjką,
- 2)Gorzków, kaplica św. Jana ,
- 3)Wieliczka, kapliczka z figurą NMP,
- 4)Wieliczka, kapliczka zwieńczona krzyżem,
- 5)Sułków, kapliczka z figurą NMP

### **Szczegółowe informacje dotyczące prac przeprowadzonych w 2011 roku:**

#### **Podstolice, krzyż drewniany z pasyjką**

Naprawa drewnianego krzyża i jego ogrodzenia, które zniszczone zostały w czasie wiosennej burzy.

#### **Gorzków, kaplica św. Jana (1865r.)**

w ostatnim roku prac (2011 r.) wykonano:

posadzki z wapienia Morawica w układzie nieregularnym

odtworzono mense ołtarzową

przeprowadzono pełną konserwację kamiennych ścian, wątku ceglanego

(czyszczenie, impregnacja wzmacniająca, odsalanie, hydrofobizacja) i

spoinowanie

nowy tynkowany, podwieszony strop

w poprzednich latach:

wymieniono tynki zewnętrzne

spięto kotwami stalowymi spękania ścian

wymieniono więźbę dachową  
wymieniono pokrycie dachowe  
wyremontowano drzwi i okna



### **Wieliczka, kapliczka z figurą NMP, przy ul. Zyblikiewicza (1788r.)**

- wykonanie izolowanego fundamentu,
- konserwacja kamienia (czyszczenie, impregnacja wzmacniająca, odsalanie i hydrofobizacja),
- odtworzenie ubytków formy rzeźbiarskiej figury NMP i postumentu kapliczki,
- odtworzenie polichromii rzeźby na podstawie odkrywek stratygraficznych
- konserwacja metaloplastyki kapliczki (daszek, hak latarni oraz ogrodzenie).

W aktualnym sezonie 2012 przywrócony został napis z postumentu, który jednak nie jest



napisem

oryginalnym.

### **Wieliczka, kapliczka zwieńczona krzyżem, przy ul. Narutowicza (koniec XIXw.):**

- wykonanie nowego izolowanego i zbrojonego fundamentu
- pełna konserwacja kamienia (czyszczenie, impregnacja wzmacniająca, odsalanie i hydrofobizacja)
- odtworzenie ubytków formy rzeźbiarskiej postumentu kapliczki,
- odtworzenie krzyża wieńczącego kapliczkę na podstawie zachowanych fragmentów,
- konserwacja pasyjki i Matki Boskiej, które zostały zamontowane na nowym krzyżu



### **Sułków, kapliczka z figurą NMP (1866r.)**

- wykonanie nowego izolowanego i zbrojonego fundamentu
- pełna konserwacja kamienia (czyszczenie, impregnacja wzmacniająca, odsalanie i hydrofobizacja),
- odtworzenie ubytków formy rzeźbiarskiej figury NMP i postumentu kapliczki,
- odtworzenie polichromii rzeźby na podstawie odkrywek stratygraficznych,
- uczytelnienie napisów na postumencie kapliczki,
- wykonanie nowego daszku na wzór oryginalnego i osadzenia go za pomocą obejm, tak aby chroniąc rzeźbę, nie przyczyniał się do zniszczenia kamienia.